

Záznam z jednání OBK



Stát: Česká republika

Místo: JE Dukovany

Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax):

Občanská bezpečnostní komise - OBK

Datum (od - do): 16.10.2015, JE Dukovany

Přítomni:

Aleš John – předseda (Energoregion 2020)
Jiří Kostelník - člen (Ekoregion 5)
Vladimír Černý - člen (Rouchovany)
Miroslav Kříšťál – člen (Dukovany)
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020) - omluven
Pavel Štefka – člen (Energoregion 2020)
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020)

Za ČEZ – Jiří Bezděk, Jaroslav Vlček, Vladimír Košíček-omluven, Pavel Nechvátal-omluven, Petr Velebil, Michal Zoblivý, Eva Štulová, František Švéda

Zasedání OBK při JE Dukovany 4/2015

1. Úvod – Aleš John

2. Informace z EDU – Kontrola svarů – Miloš Štěpanovský

Členové OBK setkali s vedením EDU a měli možnost si prohlédnout způsob hodnocení výsledků nedestruktivních kontrol. Také byli zevrubně informováni o příčinách, aktuálním stavu řešení a předpokládaném dalším průběhu mimořádných kontrol.

OBK zaujala k problematice mimořádných kontrol toto stanovisko:

Ředitel elektrárny potvrdil nedostatečnou úroveň průkazů (dokumentace) o kvalitě některých svarů, které potřebují také při dokladování při zajištění dalšího provozu. Při prováděné kontrole zjistili, že některé protokoly nesplňují požadovanou kvalitu. Analyzoval se stav na všech blocích.

Na čtvrtém bloku bylo prokázáno, že zjištěné nedostatky se netýkají bezpečnostních systémů a bezpečnostní funkce systémů jsou zajištěny. Bylo rozhodnuto na blocích 1, 2 a 3 některé průkazné doklady zrevidovat. Proto se ředitel elektrárny rozhodl zahájit masivní kontrolu této dokumentace na 2. a 3. bloku, a posléze i na bloku č.1, který je nyní v plánované odstávce.

Tyto kontroly vyžadují odstavení bloků a provedení velkého množství nedestruktivních kontrol, zejména prozařováním. Jedná se cca o 3 tis. kontrol na každém bloku, které mohou provádět pouze pracovníci s příslušným certifikátem a státním oprávněním. Proto byli

povolání pracovníci dodavatelských firem z celé České republiky splňující tyto požadavky.

Z výše uvedeného počtu kontrol bylo nutno zhruba polovinu znovu ověřit a provést znovu. Dodnes se vyskytlo pouze několik desítek případů, kdy bylo nutno provést opravy, a to převážně na méně významných bezpečnostních systémech (jako jsou malá impulsní potrubí pro měření apod.).

Tyto kontroly, jejichž harmonogram je zpracován, budou dále probíhat v rozsahu několika týdnů. Při jejich zajištění se naráží na nedostatek kapacit dodavatelských firem pro provedení velkého množství kontrol.

Dále bylo OBK informováno, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost zahájil inspekci dokumentace a v ČEZ byla ustanovena šetřící komise na úrovni bezpečnostní inspekce ČEZ = vnitřní dozor.

EDU a OBK se dohodly na dalším průběžném informování. Informace bude i nadále OBK zveřejňovat v této zprávě a na svém webu.

Dne 16.10.2015

Schválil: Ing. Aleš John, předseda OBK