

Seminář OBK při JE Dukovany



29. 11.2016, Hotel Zámek Valeč



SÚRAO

Program:

- **Aleš John:** Zahájení semináře, činnost OBK a hodnocení bezpečnosti JE Dukovany z pohledu OBK
- **Ing. Jan Mládek, CSc.,** ministr průmyslu a obchodu: Jaderná energetika v ČR
- **Ing. Dana Drábová, Ph.D.,** předsedkyně SÚJB: Posouzení bezpečnosti provozu na lokalitě JE Dukovany
- **Ing. Ladislav Štěpánek,** ředitel divize výroba ČEZ, a.s : JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ
- **Ing. Miloš Štěpanovský,** ředitel JE Dukovany : Informace z JE Dukovany – provozní a bezpečnostní výsledky, program LTO
- **RNDr. Jiří Slovák,** ředitel SÚRAO : Informace ze SÚRAO – provoz ÚRAO v EDU a stav projektu hlubinného úložiště

Program:

- **Ing. Martin Uhlíř**, generální ředitel Elektrárna Dukovany II: Nový jaderný zdroj v lokalitě JE Dukovany
- Příspěvky zástupců sdružení a obcí v regionu JE Dukovany
 - Petra Jílková**, předsedkyně sdružení obcí **Ekoregion 5**
 - Vladimír Měrka**, předseda sdružení obcí **Energoregion 2020**
 - Miroslav Křišťál**, starosta obce **Dukovany**
 - Ing. Vladimír Černý**, starosta obce **Rouchovany**
 - Vítězslav Jonáš**, předseda sdružení **Energetické Třebíčsko**
- Diskuse, závěr



+



SÚRAO

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ



JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ



JE Dukovany 2016 z pohledu OBK



Pozitivní

- Otevřená komunikace a informovanost
- Záložní řídicí centrum Havarijního řídicího střediska v Moravském Krumlově
- Dokončení rekonstrukce SKŘ
- Dokončení ventilátorových chladicích věží
- Povolení SÚJB pro 1. reaktorový blok
- Cvičení s „tajným“ termínem
- Zvýšení zásob čerstvého paliva
- Modernizace prvků fyzické ochrany elektrárny
- Nastavení víceúrovňových technických kontrol
- Personální posílení technických profesí
- Podpora a spolupráce při mezinárodním posuzování a vzdělávání členů OBK a regionu

Negativní

- Svary a prodloužení odstávek
- Únik na technické vodě nedůležité (8.6.)
- Porucha v rozvodně Slavěticích s následným odstavením jednoho bloku (30.5.)
- Porušení LaP (PVPNG)

